


NDI® チェッカー

NDIの見える化で、配信トラブル“ゼロ”へ



NDI® チェッカー
NDI信号のモニタリングアプリケーション

NDI信号のトラブルを解決！
ライブモニタリングで未然に防ぐ！
Multicast / Discovery Server /
Groupに新対応！

NDI®

*NDI®は、Vizrt NDI AB社の登録商標です

想定使用イメージ(例)



PTZ カメラ



PTZ カメラ



ネットワークスイッチ



NDI Checker



ビデオスイッチャー

Leader

NDI信号トラブルの切り分けに最適

すぐに利用可能なアプリケーションソフト

イベントの監視・解析が可能

最大10万件のイベントを監視可能。
CSV出力も可能で、問題がどこで起き
ているのか切り分けの手助けに。



イベントログ

シンプルなUIでNDI信号の解析

Windows11用ソフトウェア、ブラウザ表示
ネットワーク内のNDI信号リスト表示
リストから1信号を選択して受信と測定

- ・ 簡易ピクチャ表示
- ・ ビデオフォーマット表示
- ・ フレーム数、ビットレート測定



簡易ピクチャ

Measured Information	
Status	Frame drop detected: 22
Received Frames per second	24
Bitrate	37.594 Mbps
Transport Protocol Type	Unicast

NDI Video Frame Information	
Resolution	1920 x 1080
Framerate	30000 / 1001
FourCC	UYVY
Frame format type	interleaved
Aspect Ratio	1.77778
	16:9

信号解析

製品プラン

提供	期間(型番)	価格
ソフトウェア販売	1年版 (FS3580_NY1 NDI Checker)	¥42,900 (税込)
ソフトウェア販売	3年版 (FS3580_NY3 NDI Checker)	¥99,000 (税込)



*NDI®は、Vizrt NDI AB社の登録商標です

動作環境

項目	推奨
OS	Windows 11 64bit 版 (Version 24H2 以降)
ストレージ空き容量	80GB 以上
CPU	Intel Core(TM) i5-1135G7 相当以上
RAM	16GB 以上
ディスプレイ解像度	1920×1080 推奨
ブラウザー	Google Chrome (Version 143.0.7499.41 以降) Microsoft Edge 64bit 版 (Version 135.0.3179.98 以降)
ネットワークカード	1Gbps 以上の帯域を推奨
使用ポート	TCP 1337、TCP 8080
使用 Windows 機能	Windows Subsystem for Linux

詳細&お問合せはこちらへ

Leader

リーダー電子株式会社 神奈川県横
浜市港北区綱島東 2-6-33
TEL. 045-541-2122(代表)

NDI Checker URL:
<https://ndi-checker.leader.co.jp/>

